



FICHE D'INTERVENTION POSTE DE REFOULEMENT



NOM DU SITE	PR Boos rue Lindberg
REFERENCE POSTE	

Date d'intervention	22-avr-20
---------------------	-----------

NATURE DE L'EFLUENT	Eau potable	Eaux usées	Eau Pluviale
		OK	

NATURE DE L'INTERVENTION	Exploitation	Dépannage	Curage
			OK

	Conforme	Non conforme	Action réalisée
OUVERTURE TRAPPE ET SYSTÈME DE VEROUILLAGE	OK		
PROPRETE DES POIRES ET SONDÉS	OK		nettoyage
PROPRETE PANIER DEGRILLEUR	OK		nettoyage
PROPRETE DU POSTE	OK		
CONTRÔLE ETAT ET ACCESSIBILITE DU POSTE	OK		
CONTRÔLE INTEGRITE CABLAGE ELECTRIQUE	OK		
CONTRÔLE ACCROCHAGE ET TENSION CHAÎNE DE LEVAGE	OK		
SIMULATION DE FONCTIONNEMENT POMPE	OK		
SIMULATION DU DEFAUT (si télégestion)	OK		
CONFORMITE REGLEMENTAIRE ARMOIRE ELECTRIQUE	OK		

	Temps de fonctionnement depuis dernier relevé	Action à prévoir
TEMPS DE FONCTIONNEMENT POMPE P1	31 (1190)	
TEMPS DE FONCTIONNEMENT POMPE P2	30 (1193)	

	Relevé	Conforme Ampérage de fonctionnement
INTENSITE POMPE P1	3	OK
INTENSITE POMPE P2	3	OK

Bilan de l'intervention
COMMENTAIRES: curage réalisé avec un hydrocureur
ACTIONS A PREVOIR:

Technicien/ vérificateur
Nom: Danel Jean-Francois

Responsable Exploitation
Nom: Gourgues Marie