

Fiche n° 4	DESENFUMAGE NATUREL
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Partiel : Mr.LESUEUR	

CARACTERISTIQUES

Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	Date de mise en exploitation :	Non communiqué
---	---	--------------------------------	----------------

Nombre et commande - Ouvrants

Emplacement	Asservis DI - Nombre	Non Asservis - Nombre
Zone de production		2 -
Cages d'escalier (Côté Hall d'entrée)		1
Cages d'escalier (Côté production)		1

AVIS GENERAL
Non satisfaisant.

Date	OBSERVATIONS
03/06/2019	<p>18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage Hall d'entrée principal -</p> <p>Code OBS : FP/050619/123012/0</p> <p>La cartouche de Co2 est manquante dans le dispositif de commande du rez-de-chaussée, ainsi que le plombage de sûreté n'est pas installé.</p>

↳ quelle cartouche ? donner référence

1 à fournir pour la livraison du bâtiment

→ l'essai par le contrôleur a été effectué, à défaut de cartouche de ce dispositif -

~~à l'essai~~

Fiche n° 4	DESENFUMAGE NATUREL
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Partiel : Mr.LESUEUR	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

18 DESENFUMAGE NATUREL
18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage
18.2 Identification et état des dispositifs de commande
18.3 Ouverture des dispositifs de désenfumage

REMARQUES CLIENTS

18 - DESENFUMAGE NATUREL > 18.1 - Etat apparent des dispositifs de désenfumage

Lors de notre départ, il n'y avait plus aucune cartouche de remplacement.

IDEM

18 - DESENFUMAGE NATUREL > 18.3 - Ouverture des dispositifs de désenfumage

2019 : Ouverture du dispositif non concluant la première fois, une clé "BTR" oubliée dans le boîtier empêché l'ouverture de l'ouvrant.



donner référence SVP