

Nº 050524

Compte rendu d'intervention

Date: ()3/08	3/18	Heure: 11 h	13		
Raison sociale :	on sociale: AUDITECH Référence: 02147149				
Tiers présent					
Prestations					
Mise en service sur nouveau raccordement		V	Passage en télérelève		
Mise en service sur installation existante			Vérification des protections		
Modification de Puissance Souscrite			Vérification dispositif de comptage		
Modification de formule tarifaire			Dépannage télérelève		
Coupure			Analyse qualité de fourniture		
Résiliation			Autre V		V
Relevé			Détail : Octobre 1 0/2 (2000)		0
Remplacement TC			Détail: post boîtler IP		
Remplacement compteur OUI (NON)					
N° de série du compteur 037636493498 N° de série du nouveau compteur					
ACTIF	Р	HP / HPH	нс/нсн	HPE	HCE
Déposé / en place avant réglage		Ð	O	Ð	0
Posé / après réglage					
DYSFONCTIONNEMENT CONSTATÉ *					
Panne compteur			Coefficient de lecture		The state of the s
Panne relais ou répartiteur			Fraude		
Transformateur de tension en défaut		Nbre :	Autre		
Transformateur de courant en défaut		Nbre :	Sans contrat **		
* Le client reconnaît avoir été informé de ce dysfonctionnement susceptible d'entraîner une rectification de la facture d'électricité. ** Vous disposez d'un délai de 5 jours pour vous mettre en conformité avec la réglementation en signant un contrat de fourniture avec un fournisseur de votre choix. Passé ce délai nous procéderons sans aucun autre préavis à la coupure de l'alimentation du site que vous occupez.					
Observations:					
Mix en service branchement C4.					
Mise en service branchement C4. BT4 120 KVA + POSE BOILING THOUATIONS					
Technicien Enedis Client Cli					
Nom: ACH SIGNATURE: VFax: 33 (0)2 Q Q Q Sign 2447 95					7 (2)