

**Facture client**

Numéro	Service	Date	Page
7601331	Géologie	05/05/2020	1 / 2

**Nos Réf. ECR Environnement Nord Ouest**

Interlocuteur Sylvia PASCOAL  
 Agence Rouen  
 Contact rouen@ecr-environnement.com  
 Affaire N° 7601176  
 Code Client 76\_0274

**ZETA SAS**

**67 rue Charles Lindbergh - BP 90**

**76520 BOOS**

**Vos Réf.**

Interlocuteur ROUSSEL, Véronique  
 Projet Recherche de cavités souterraines  
 Commune BOOS (76)

Adresse de livraison

ZETA SAS

67 rue Charles Lindbergh - BP 90

76520 BOOS

Description	Quantité	P.U	Montant HT
<b><u>DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)</u></b>			
Recherche de cavités souterraines BOOS (76)			
<b><u>Investigations géotechniques :</u></b>			
Réalésage sondage géologique tricône + mise en place tube PVC Ø100 mm jusqu'au toit de la cavité	46 ml	20,00	920,00
<b><u>Inspection vidéoscopique :</u></b>			
Inspection vidéo de la cavité avec orientation (y compris rapport, déplacement,...) Mesure au télémètre laser de la taille de la cavité (compris dans le prix)	1 ft	1 250,00	1 250,00
<b>Total intermédiaire</b>			<b>2 170,00</b>

**A nous fournir :**

- Plan topographique du site,
- Conditions d'intervention (liées aux contraintes spécifiques du site, contact à prendre sur place),
- Point d'eau.

**Condition de paiement :**

Accompte de 30 % à la commande,  
Remise du solde contre la remise du rapport.

**Agence de Rouen**

Bât. A - 67 rue Charles LINDBERGH  
76520 BOOS

Tél : 02.35.12.83.80

SIRET 810 088 237 00039 / APE 7112B

SARL au capital de 50 000 €

N° TVA Intracommunautaire : FR48810088237

**Siège social**

2, rue André Ampère  
56 260 LARMOR PLAGE

Tél : 02.97.87.41.21

Fax : 02.97.87.42.52

[www.ecr-environnement.com](http://www.ecr-environnement.com)



## Facture client

Numéro	Service	Date	Page
<b>7601331</b>	Géologie	05/05/2020	2 / 2

Echéance 31/07/2020  
Règlement à adresser à  
ECR Environnement Nord Ouest  
2, rue André Ampère  
56 260 LARMOR PLAGE  
IBAN : FR7613807006273132147964765  
BIC : CCBPFRPPNAN

Total HT	2 170,00
Montant Net	<b>2 170,00</b>
TVA 20,0% de 2170,00	434,00
<b>Montant TTC EUR</b>	<b>2 604,00</b>

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de paiement effectué après la date d'échéance : 40 euros.

### Agence de Rouen

Bât. A - 67 rue Charles LINDBERGH  
76520 BOOS  
Tél : 02.35.12.83.80  
SIRET 810 088 237 00039 / APE 7112B  
SARL au capital de 50 000 €  
N° TVA Intracommunautaire : FR48810088237

### Siège social

2, rue André Ampère  
56 260 LARMOR PLAGE  
Tél : 02.97.87.41.21  
Fax : 02.97.87.42.52

[www.ecr-environnement.com](http://www.ecr-environnement.com)



**Inspections visuelles :**  
**Endoscopie – vidéo – thermographie**  
**Locations – prestations – réalisations**  
**Agence Paris : 15 rue de PARIS – 95150 - TAVERNY**  
**Tel : 01 34 18 72 00 / fax : 01 34 18 72 09**  
**SARL au capital de 45735 €**  
**SIRET 401 486 451 000 24 . APE 332 B . RCS PONTOISE . B 401 486 451**

# ***RAPPORT***

# ***D'INSPECTION VIDEO***

# ***N° 14501***

**CLIENT : ECR ENVIRONNEMENT**

**LIEU : BOOS**

**OBJET : INSPECTION FORAGE**

**DATE : LE 14/04/2020**

**OPERATEUR : D.ETCHEGARAY**

**MATERIEL UTILISE :**

- sonde vidéo  
Capteur CCD couleur haute résolution au standard PAL
- Baie vidéo numérique miniature comprenant :  
Un magnétoscope numérique  
Un écran à cristaux liquide  
Un titreux vidéo permettant l'incrustation de texte sur la vidéo

**PROCEDURE D'INSPECTION :**

- On introduit la sonde par l'accès prévu.
- On effectue un contrôle de l'état interne des éléments.
- Toutes les images sont enregistrées.



Distance	Commentaire	Photos
	<p>Aperçu du départ est sud est</p> <p>Présence de nombreux piliers supposés</p> <p>Présence de départs perpendiculaires</p>	
	<p>Aperçu de la salle nord nord est</p>	
	<p>Aperçu départ ouest nord ouest</p> <p>Présence pilier</p>	

Distance	Commentaire	Photos
	Aperçu du départ est sud est, visible du forage sd14	
	Aperçu pilier, présence de départ de part et d'autre	
	Aperçu d'une salle à l'ouest	