

Cadre Réserve à SAS Volt@	
N° Affaire	N° bon livraison

BON D'INTERVENTION TRAVAUX

Travaux à facturer Suivant : DV CD

Client : Auditec Boss.
 Contact : _____ Téléphone : _____
 Adresse : _____

DATE	TECHNICIEN	HEURE ARRIVEE	HEURE DEPART	TRAJET A/R
02/10/18	Anthony	8h30	12h00	24

Travaux demandés par le client

Defaut BP centrale d'accès

ELEC INTRUSION INCENDIE VIDEO AUTOMATISME C.A
 DEMANDE DE DEVIS : Oui Non

Nature des travaux :

* Problème sur la BP porte principale problème dans la programmation de plage horaire. Remise en état permanent.
 * Passage câble entre la centrale intrusion (ligne RTC future) et un câble info entre la centrale contrôle d'accès et la baie info. Raccordement. Essais de connexion concluants.
 * Mise en place de la carte SIM définitivement dans la centrale intrusion. Tests de déclenchement OK et transmission OK auprès de Chubb.
 * Mise en place d'un joint silicone autour des lettes du badge porte principale.

Travaux à prévoir

Fourniture matériel

Colonne Volt@

Colonne Client

Travaux terminés Oui Non Oui Non
 Observations Oui Non Oui Non

Observations client : _____

Nom et signature Client :
V. Roussel 2.10.2018
