

Cadre Réservé à SAS Volt@	
N° Affaire	N° bon livraison
3918	

BON D'INTERVENTION TRAVAUX

Travaux à facturer Suivant : DV CD

Client : Auditech
 Contact : _____ Téléphone : _____
 Adresse : Boos

DATE	TECHNICIEN	HEURE ARRIVEE	HEURE DEPART	TRAJET A/R
24/09/18	Anthony	10h30	14h45	2h30

Travaux demandés par le client

Defaut Mise en service @ C.A.

ELEC INTRUSION INCENDIE VIDEO AUTOMATISME C.A
 DEMANDE DE DEVIS : Oui Non

Nature des travaux :

* Defaut Bus de la mise en service
 Defaut sur le contact IS garage
 Mise en place d'un support pour l'alarme
 Test de mise en service avec n° personnel.
 Concluant.

* Defaut sur le BP porte principale
 suivant la demande du client.
 A mon arrivée, aucun defaut constaté.
 Lors des essais avec n° Rhassé, defaut
 constaté sur le lecteur de badges,
 lecture possible au début des essais, puis
 defaut de lecture.
 Prévoir remplacement du lecteur

Travaux à prévoir
1 lecteur
7 Prox.
ant. vandale

Fourniture matériel

Colonne Volt@

Colonne Client

Travaux terminés Oui Non
 Observations Oui Non

Oui Non
 Oui Non

Nom et signature Client :

Auditech
 INNOVATIONS
 36, Rue de la Forge Forêt
 BE 90 76520 BOOS Cedex
 Tél. : 33 (0)2 35 60 57 24
 Fax : 33 (0)2 32 08 42 83
 Site : 447 951 872 0049